PSA-ÜBERPRÜFUNG

ALLGEMEINE ÜBERPRÜFUNG

A. KENNZEICHNUNG

CE XXXX Kennzeichnung und Zuordnung zur PD. Angaben zur Kennzeichnung sind den Einzelnachweisen der Normenliste zu entnehmen. Siehe Kapitel *Normen und Kennzeichnung*

Kennzeichnung ist vollständig vorhanden und das Produkt ist der PD/ED zuzuordnen.

Kennzeichnung ist unvollständig, die Rückverfolgbarkeit ist über das Produktdatenblatt möglich, z.B. durch individuelle Markierung.
Dann ist zu prüfen, ob die für die Anwendung wichtigen Informationen der Kennzeichnung vorhanden sind.

Produkt ist individuell markiert und über PD/ED zuzuordnen.

Kennzeichnung ist nicht vorhanden oder nicht mehr lesbar. Rückverfolgbarkeit ist nicht gegeben.

Nicht lesbar

Nicht lesbar

Kennzeichnung nicht vorhanden

B. GEBRAUCHSANLEITUNG (GAL)

Die GAL liefert wichtige Informationen zu jedem einzelnen Produkt.

Gebrauchsanleitung ist vorhanden.

Gebrauchsanleitung kann wiederbeschafft werden.
Quelle ist die Homepage des Herstellers.

Gebrauchsanleitung ist nicht vorhanden und kann nicht wieder beschafft werden.

C. LEBENSDAUER

Die Angabe zur Lebensdauer des Produkts in der GAL nachlesen und mit Herstellerdatum am Produkt vergleichen (wenn vorhanden).

Das Produkt befindet sich innerhalb der Lebensdauerangabe des Herstellers.

\+

Das Produkt befindet sich nicht mehr innerhalb der Lebensdauerangabe des Herstellers.

Die Lebensdauerangabe des Herstellers ist überschritten.

D. RÜCKRUFE / ÜBERPRÜFUNGSAUFRUFE

Folgende Internetseiten bilden zurückgerufene PSA-Produkte ab.
www.rapex.de
www.baua.de
www.alpenverein.de/Bergsport/Sicherheit/Warnhinweise/

Zusätzlich können Informationen zum Rückruf auf der Herstellerseite abgerufen werden.
Eine Schlagwortsuche über die Eingabe von „Produktname“ und „Rückruf“ im Internet ist ebenfalls möglich.

Es ist kein Rückruf bekannt.

Das Produkt ist von einem Rückruf betroffen. Es sind die Anweisungen des Herstellers zu befolgen.

Sicht- und Funktionsprüfung

Prüfanweisungen finden Sie ab Seite 78.

Weiter zum nächsten Prüfschritt

Mängel können behoben werden/Individuelle Entscheidung

Produkt muss aus dem Verkehr gezogen werden

copyright EDELRID

PRÜFANWEISUNG SICHT- UND FUNKTIONSPRÜFUNG

5. FALLDÄMPFER/ -SYSTEM

Gültig für EN 355, EN 958

- Produkt ist einwandfrei. Es weist lediglich tolerable Gebrauchsspuren auf, hat keine relevanten Schäden und die Funktion ist gegeben.
- Produkt weist geringfügige oder reparable Mängel auf. Diese können entweder instandgesetzt oder müssen hinsichtlich produktspezifischer Toleranzen, Einsatzbereich oder Historie spezifisch bewertet werden.
- Produkt weist schwerwiegende und irreparable Schäden oder starken Verschleiß auf. Sicherheit und Funktion des Produktes kann nicht wiederhergestellt werden.

Bandfalldämpfer für die Arbeitssicherheit und für die Verwendung im Klettersteig



Falldämpfersystem
gem. EN 355,
Shockstop Pro, Edelrid



Falldämpfersystem
gem. EN 958,
Cable Rent, Edelrid

Falldämpfer
gem. EN 355,
Shockstop Pro S, Edelrid

FALLDÄMPFER

Es sind keine Verfärbungen oder Verschleiße am Bandmaterial erkennbar.

Sicherheitslabel OK

Falldämpfer sauber

Falldämpfer trocken

Originale Faltung

Das Bandmaterial ist verschmutzt oder feucht/nass.

Falldämpfer dreckig/feucht

Falldämpfer aus der Schutzhülle nehmen, mit Wasser reinigen und liegend trocknen. Bzw. Hersteller kontaktieren.

Falldämpfer ist aufgerissen

Auslöseindikator ist aufgerissen

Falldämpfer aufgerissen, Indikatorfäden sichtbar

BESCHLAGTEIL

Die Funktion ist gegeben; alle Gelenke sind leichtgängig, Gebrauchsspuren tolerabel.

Schwergängig/verschmutzt

→ *Siehe Anleitung Instandsetzung „SCHNALLE“ und die Prüfanweisung 1 „KARABINER“*

Grate sichtbar

→ *Siehe Anleitung zur Instandsetzung „BESCHLAGTEILE“*

Deformation

Schnapper schließt auch nach Wartung nicht selbständig

Korrosion/Farbe



Deutlicher Materialabtrag

BANDMATERIAL

Bandmaterial oder Raffband ist sauber/glatt; das Produkt weist lediglich tolerable Gebrauchsspuren auf.

Flachband

Raffband

Fadenschlaufe gezogen

Siehe Anleitung zur Instandsetzung „BANDMATERIAL“

Fadenschlaufe gezogen bei Raffband

Siehe Anleitung zur Instandsetzung „BANDMATERIAL“

Schnitt

Bandkante kaputt/mehrere Schlaufen gezogen

Band pelzig

UV-Verfärbung

Verfärbungen, Farbe/ Chemikalien

NÄHTE



Riegelnähte

Computergesteuerte (ZickZack-) Nähte stellen die tragende Verbindung von textilen Komponenten dar. Riegelnähte sind meist in ihrer Farbe, immer aber in ihrer Oberflächenbeschaffenheit kontrastierend zum Hintergrund.



Heftnähte

Zum Verbinden textiler Bauteile. Nähte sind oft keine tragenden Verbindungen. Eine beschädigte Naht kann trotzdem Auswirkungen auf die Sicherheit eines Produktes haben.

Naht ist sauber, vollständig und keine Fäden gezogen oder beschädigt.

Tragender Riegel

Einzelne Schlaufe

Siehe Anleitung zur Instandsetzung „NAHT“

Naht der doppelt genähten Äste kaputt

Zum Hersteller schicken, um reparieren zu lassen.


Mehrere Schlaufen gezogen

Farbe/Chemikalien

Abrieb


Schnitt

UV-Verfärbung

PPE INSPECTION

GENERAL INSPECTION

A. MARKING

CE XXXX Marking and assignment to the PD. Information about marking can be found in the itemized lists under the summarized standards. See the *Standards and Marking* section.

All marking is present and the product can be assigned to the PD/UR.

Marking is incomplete but traceability is possible via the product data sheet, e.g., through individual marking.
In this case, it is necessary to check whether the product is labeled with the information that is important for its use.

Product is individually labeled and can be assigned using the PD/UR.

Marking is not present or is no longer legible. Traceability is not possible.

Illegible

Illegible

Marking not present

B. USER MANUAL

The user manual provides important information about every product.

The user manual is available.

The user manual can be re-obtained from the manufacturer's website.

The user manual is not available and cannot be re-obtained.

C. SERVICE LIFE

Check the product service life specified in the user manual and compare it with the date of manufacture on the product (if available).

The product is within the service life specified by the manufacturer.

+

The product is no longer within the service life specified by the manufacturer.

The service life specified by the manufacturer has expired.

D. RECALLS / CALLS FOR INSPECTION

The following websites provide details of recalled PPE products:
www.rapex.de
www.baua.de
www.alpenverein.de/Bergsport/Sicherheit/Warnhinweise/

Information about recalls can also be found on the manufacturer's website.
Alternatively, enter the product name and the term 'recall' in an online search engine.

No recall is known.

The product is subject to a recall. The manufacturer's instructions must be followed.

Visual Inspection and Functional Testing

Inspection instructions are provided from page 78.

Proceed to the next step

Defects can be remedied/individual decision

Product must be withdrawn from service

copyright EDELRID

INSTRUCTIONS FOR VISUAL INSPECTIONS AND FUNCTIONAL TESTING

5. ENERGY ABSORBERS/ ENERGY ABSORBING SYSTEMS

Valid for EN 355 and EN 958

- The product is in good condition with tolerable signs of use only. It is fully functional and no relevant damage has been found.
- The product has minor or repairable defects. These can either be repaired or have to be specifically evaluated based on product-specific tolerances, the area of use, or the history.
- The product shows signs of serious and irreparable damage or severe wear. It cannot be made safe and fully functional again.

Energy Absorbers for Work Safety and Use on Via Ferratas



Energy absorbing system
acc. to EN 355
Shockstop Pro, Edelrid



Energy absorbing system
acc. to EN 958
Cable Rent, Edelrid

Energy absorbers
acc. to EN 355
Shockstop Pro S, Edelrid

ENERGY ABSORBER

There is no evidence of discoloration or wear to the webbing.

Safety label okay

Energy absorber clean

Energy absorber dry

Original fold

The webbing is dirty or damp/wet.

Energy absorber dirty/damp

Remove the energy absorber from the protective cover, clean it with water and lay it flat to dry. Alternatively, contact the manufacturer.

Energy absorber torn

Safety label torn

Energy absorber torn, indicator threads visible

FITTING

Fully functional; all joints move smoothly and signs of use are tolerable.

Stiff/dirty

→ *See the repair instructions 'BUCKLES' and inspection instructions 1. 'CARABINERS'*

Burrs visible

→ *See the repair instructions 'FITTINGS'*

Deformation

Gate does not close automatically even after maintenance

Corrosion/paint



Significant material removal

WEBBING

Flat or gathered webbing is clean and smooth; the product only shows tolerable signs of use.

Flat webbing

Gathered webbing

Thread loop pulled

→ *See the repair instructions 'WEBBING'*

Thread loop pulled on gathered webbing

→ *See the repair instructions 'WEBBING'*

Cut

Edging damaged / multiple pulled loops

Webbing furry

UV discoloration

Discoloration, paint/chemicals

STITCHING




Bartack

Computer-controlled (zig-zag) stitching connects textile components in a load-bearing fashion. Bartack usually has a contrasting color from the background and always has a contrasting surface texture.



General stitching

Used to connect textile components. Despite stitches often not being load-bearing connections, damaged stitching can still impair the safety of a product.

The stitching is clean and complete with no pulled or damaged threads.

Load-bearing bartack

Single pulled loop

→ *See the repair instructions 'STITCHING'*

Stitching broken on double-stitched arms

→ *Send to the manufacturer for repair.*


Multiple pulled loops

Paint/chemicals

Abrasion


Cut

UV discoloration